Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 20590

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00020590
Originador: 16448 RODERICK NIETO

Fecha: 11/3/2015
Hora: 18:25:35

Detalles del Equipo

Equipo:	DZ052 D6T LGP CAT	Descripcion:	DOZERS
Serie:	LKJ00711	Frente de Trabajo:	
Horometro:	6,303.80	Fecha/Hr. Requerida:	04/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	D6T LGP- MAINTENANCE 250 HRS				
Codigo de Falla:	DOZER	Grupo:		Teller:	
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: Se procedio a cambiar el aceite Filtro Filtro diesel Filtro Aire Chagueo y Engrasa

Observaciones:

HOROMETRO : 7652.9

INICIO (fecha/hora)			FINAL (fecha/hora)	

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR